



**P0200.A2**

**Material**

Stainless steel A2.

To DIN 912, ISO 4762. For the majority of screw lengths the threads goes all the way to the head of the screw (i.e.  $l_1 = l_2$ ) less 2.5 thread pitches.

For longer length screws the threaded portion  $l_2$  .

**Technical notes**

See technical page for tightening torques.

Order No.	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	h	A/F
P0200.016-003-A2	M1,6	3	3,0	-	1,6	1,5
P0200.016-004-A2	M1,6	4	3,0	-	1,6	1,5
P0200.016-005-A2	M1,6	5	3,0	-	1,6	1,5
P0200.016-006-A2	M1,6	6	3,0	-	1,6	1,5
P0200.016-008-A2	M1,6	8	3,0	-	1,6	1,5
P0200.016-010-A2	M1,6	10	3,0	-	1,6	1,5
P0200.016-012-A2	M1,6	12	3,0	-	1,6	1,5
P0200.016-014-A2	M1,6	14	3,0	-	1,6	1,5
P0200.016-016-A2	M1,6	16	3,0	-	1,6	1,5
P0200.020-003-A2	M 2	3	3,8	-	2	1,5
P0200.020-004-A2	M 2	4	3,8	-	2	1,5
P0200.020-005-A2	M 2	5	3,8	-	2	1,5
P0200.020-006-A2	M 2	6	3,8	-	2	1,5
P0200.020-008-A2	M 2	8	3,8	-	2	1,5
P0200.020-010-A2	M 2	10	3,8	-	2	1,5
P0200.020-012-A2	M 2	12	3,8	-	2	1,5
P0200.020-014-A2	M 2	14	3,8	-	2	1,5
P0200.020-016-A2	M 2	16	3,8	-	2	1,5
P0200.020-018-A2	M 2	18	3,8	-	2	1,5
P0200.020-020-A2	M 2	20	3,8	-	2	1,5
P0200.025-004-A2	M2,5	4	4,5	-	2,5	2
P0200.025-005-A2	M2,5	5	4,5	-	2,5	2
P0200.025-006-A2	M2,5	6	4,5	-	2,5	2
P0200.025-008-A2	M2,5	8	4,5	-	2,5	2
P0200.025-010-A2	M2,5	10	4,5	-	2,5	2
P0200.025-012-A2	M2,5	12	4,5	-	2,5	2
P0200.025-014-A2	M2,5	14	4,5	-	2,5	2
P0200.025-016-A2	M2,5	16	4,5	-	2,5	2
P0200.025-018-A2	M2,5	18	4,5	-	2,5	2
P0200.025-020-A2	M2,5	20	4,5	-	2,5	2
P0200.025-022-A2	M2,5	22	4,5	-	2,5	2

Order No.	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	h	A/F
P0200.025-025-A2	M2,5	25	4,5	-	2,5	2
P0200.030-004-A2	M 3	4	5,5	-	3	2,5
P0200.030-005-A2	M 3	5	5,5	-	3	2,5
P0200.030-006-A2	M 3	6	5,5	-	3	2,5
P0200.030-008-A2	M 3	8	5,5	-	3	2,5
P0200.030-010-A2	M 3	10	5,5	-	3	2,5
P0200.030-012-A2	M 3	12	5,5	-	3	2,5
P0200.030-014-A2	M 3	14	5,5	-	3	2,5
P0200.030-016-A2	M 3	16	5,5	-	3	2,5
P0200.030-018-A2	M 3	18	5,5	-	3	2,5
P0200.030-020-A2	M 3	20	5,5	18	3	2,5
P0200.030-025-A2	M 3	25	5,5	18	3	2,5
P0200.030-030-A2	M 3	30	5,5	18	3	2,5
P0200.030-035-A2	M 3	35	5,5	18	3	2,5
P0200.030-040-A2	M 3	40	5,5	18	3	2,5
P0200.030-045-A2	M 3	45	5,5	18	3	2,5
P0200.030-050-A2	M 3	50	5,5	18	3	2,5
P0200.040-005-A2	M 4	5	7	-	4	3
P0200.040-006-A2	M 4	6	7	-	4	3
P0200.040-008-A2	M 4	8	7	-	4	3
P0200.040-010-A2	M 4	10	7	-	4	3
P0200.040-012-A2	M 4	12	7	-	4	3
P0200.040-014-A2	M 4	14	7	-	4	3
P0200.040-016-A2	M 4	16	7	-	4	3
P0200.040-018-A2	M 4	18	7	-	4	3
P0200.040-020-A2	M 4	20	7	20	4	3
P0200.040-025-A2	M 4	25	7	20	4	3
P0200.040-030-A2	M 4	30	7	20	4	3
P0200.040-035-A2	M 4	35	7	20	4	3
P0200.040-040-A2	M 4	40	7	20	4	3
P0200.040-045-A2	M 4	45	7	20	4	3
P0200.040-050-A2	M 4	50	7	20	4	3
P0200.040-055-A2	M 4	55	7	20	4	3
P0200.040-060-A2	M 4	60	7	20	4	3
P0200.040-070-A2	M 4	70	7	20	4	3
P0200.040-075-A2	M 4	75	7	20	4	3
P0200.050-006-A2	M 5	6	8,5	-	5	4
P0200.050-008-A2	M 5	8	8,5	-	5	4
P0200.050-010-A2	M 5	10	8,5	-	5	4
P0200.050-012-A2	M 5	12	8,5	-	5	4
P0200.050-014-A2	M 5	14	8,5	-	5	4
P0200.050-016-A2	M 5	16	8,5	-	5	4
P0200.050-018-A2	M 5	18	8,5	-	5	4
P0200.050-020-A2	M 5	20	8,5	-	5	4
P0200.050-025-A2	M 5	25	8,5	22	5	4
P0200.050-030-A2	M 5	30	8,5	22	5	4
P0200.050-035-A2	M 5	35	8,5	22	5	4
P0200.050-040-A2	M 5	40	8,5	22	5	4
P0200.050-045-A2	M 5	45	8,5	22	5	4
P0200.050-050-A2	M 5	50	8,5	22	5	4
P0200.050-055-A2	M 5	55	8,5	22	5	4
P0200.050-060-A2	M 5	60	8,5	22	5	4
P0200.050-065-A2	M 5	65	8,5	22	5	4
P0200.050-070-A2	M 5	70	8,5	22	5	4
P0200.050-080-A2	M 5	80	8,5	22	5	4
P0200.050-090-A2	M 5	90	8,5	22	5	4
P0200.050-100-A2	M 5	100	8,5	22	5	4
P0200.060-006-A2	M 6	6	10	-	6	5

Order No.	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	h	A/F
P0200.060-008-A2	M 6	8	10	-	6	5
P0200.060-010-A2	M 6	10	10	-	6	5
P0200.060-012-A2	M 6	12	10	-	6	5
P0200.060-014-A2	M 6	14	10	-	6	5
P0200.060-016-A2	M 6	16	10	-	6	5
P0200.060-018-A2	M 6	18	10	-	6	5
P0200.060-020-A2	M 6	20	10	-	6	5
P0200.060-025-A2	M 6	25	10	24	6	5
P0200.060-030-A2	M 6	30	10	24	6	5
P0200.060-035-A2	M 6	35	10	24	6	5
P0200.060-040-A2	M 6	40	10	24	6	5
P0200.060-045-A2	M 6	45	10	24	6	5
P0200.060-050-A2	M 6	50	10	24	6	5
P0200.060-055-A2	M 6	55	10	24	6	5
P0200.060-060-A2	M 6	60	10	24	6	5
P0200.060-065-A2	M 6	65	10	24	6	5
P0200.060-070-A2	M 6	70	10	24	6	5
P0200.060-080-A2	M 6	80	10	24	6	5
P0200.060-090-A2	M 6	90	10	24	6	5
P0200.060-100-A2	M 6	100	10	24	6	5
P0200.060-110-A2	M 6	110	10	24	6	5
P0200.060-120-A2	M 6	120	10	24	6	5
P0200.060-130-A2	M 6	130	10	24	6	5
P0200.060-140-A2	M 6	140	10	24	6	5
P0200.060-150-A2	M 6	150	10	24	6	5
P0200.080-010-A2	M 8	10	13	-	8	6
P0200.080-012-A2	M 8	12	13	-	8	6
P0200.080-014-A2	M 8	14	13	-	8	6
P0200.080-016-A2	M 8	16	13	-	8	6
P0200.080-018-A2	M 8	18	13	-	8	6
P0200.080-020-A2	M 8	20	13	-	8	6
P0200.080-025-A2	M 8	25	13	-	8	6
P0200.080-030-A2	M 8	30	13	28	8	6
P0200.080-035-A2	M 8	35	13	28	8	6
P0200.080-040-A2	M 8	40	13	28	8	6
P0200.080-045-A2	M 8	45	13	28	8	6
P0200.080-050-A2	M 8	50	13	28	8	6
P0200.080-055-A2	M 8	55	13	28	8	6
P0200.080-060-A2	M 8	60	13	28	8	6
P0200.080-065-A2	M 8	65	13	28	8	6
P0200.080-070-A2	M 8	70	13	28	8	6
P0200.080-080-A2	M 8	80	13	28	8	6
P0200.080-090-A2	M 8	90	13	28	8	6
P0200.080-100-A2	M 8	100	13	28	8	6
P0200.080-110-A2	M 8	110	13	28	8	6
P0200.080-120-A2	M 8	120	13	28	8	6
P0200.080-130-A2	M 8	130	13	28	8	6
P0200.080-140-A2	M 8	140	13	28	8	6
P0200.080-150-A2	M 8	150	13	28	8	6
P0200.080-160-A2	M 8	160	13	28	8	6
P0200.080-170-A2	M 8	170	13	28	8	6
P0200.080-180-A2	M 8	180	13	28	8	6
P0200.080-190-A2	M 8	190	13	28	8	6
P0200.080-200-A2	M 8	200	13	28	8	6
P0200.100-012-A2	M10	12	16	-	10	8
P0200.100-016-A2	M10	16	16	-	10	8
P0200.100-018-A2	M10	18	16	-	10	8
P0200.100-020-A2	M10	20	16	-	10	8
P0200.100-025-A2	M10	25	16	-	10	8
P0200.100-030-A2	M10	30	16	-	10	8

Order No.	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	h	A/F
P0200.100-035-A2	M10	35	16	32	10	8
P0200.100-040-A2	M10	40	16	32	10	8
P0200.100-045-A2	M10	45	16	32	10	8
P0200.100-050-A2	M10	50	16	32	10	8
P0200.100-055-A2	M10	55	16	32	10	8
P0200.100-060-A2	M10	60	16	32	10	8
P0200.100-065-A2	M10	65	16	32	10	8
P0200.100-070-A2	M10	70	16	32	10	8
P0200.100-075-A2	M10	75	16	32	10	8
P0200.100-080-A2	M10	80	16	32	10	8
P0200.100-090-A2	M10	90	16	32	10	8
P0200.100-100-A2	M10	100	16	32	10	8
P0200.100-110-A2	M10	110	16	32	10	8
P0200.100-120-A2	M10	120	16	32	10	8
P0200.100-130-A2	M10	130	16	32	10	8
P0200.100-140-A2	M10	140	16	32	10	8
P0200.100-150-A2	M10	150	16	32	10	8
P0200.100-160-A2	M10	160	16	32	10	8
P0200.100-170-A2	M10	170	16	32	10	8
P0200.100-180-A2	M10	180	16	32	10	8
P0200.100-190-A2	M10	190	16	32	10	8
P0200.100-200-A2	M10	200	16	32	10	8
P0200.120-016-A2	M12	16	18	-	12	10
P0200.120-020-A2	M12	20	18	-	12	10
P0200.120-025-A2	M12	25	18	-	12	10
P0200.120-030-A2	M12	30	18	-	12	10
P0200.120-035-A2	M12	35	18	-	12	10
P0200.120-040-A2	M12	40	18	36	12	10
P0200.120-045-A2	M12	45	18	36	12	10
P0200.120-050-A2	M12	50	18	36	12	10
P0200.120-055-A2	M12	55	18	36	12	10
P0200.120-060-A2	M12	60	18	36	12	10
P0200.120-065-A2	M12	65	18	36	12	10
P0200.120-070-A2	M12	70	18	36	12	10
P0200.120-080-A2	M12	80	18	36	12	10
P0200.120-090-A2	M12	90	18	36	12	10
P0200.120-100-A2	M12	100	18	36	12	10
P0200.120-110-A2	M12	110	18	36	12	10
P0200.120-120-A2	M12	120	18	36	12	10
P0200.120-130-A2	M12	130	18	36	12	10
P0200.120-140-A2	M12	140	18	36	12	10
P0200.120-150-A2	M12	150	18	36	12	10
P0200.120-160-A2	M12	160	18	36	12	10
P0200.120-170-A2	M12	170	18	36	12	10
P0200.120-180-A2	M12	180	18	36	12	10
P0200.120-190-A2	M12	190	18	36	12	10
P0200.120-200-A2	M12	200	18	36	12	10
P0200.140-020-A2	M14	20	21	-	14	12
P0200.140-025-A2	M14	25	21	-	14	12
P0200.140-030-A2	M14	30	21	-	14	12
P0200.140-035-A2	M14	35	21	-	14	12
P0200.140-040-A2	M14	40	21	-	14	12
P0200.140-045-A2	M14	45	21	40	14	12
P0200.140-050-A2	M14	50	21	40	14	12
P0200.140-055-A2	M14	55	21	40	14	12
P0200.140-060-A2	M14	60	21	40	14	12
P0200.140-065-A2	M14	65	21	40	14	12
P0200.140-070-A2	M14	70	21	40	14	12
P0200.140-080-A2	M14	80	21	40	14	12
P0200.140-090-A2	M14	90	21	40	14	12

Order No.	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	h	A/F
P0200.140-100-A2	M14	100	21	40	14	12
P0200.140-110-A2	M14	110	21	40	14	12
P0200.140-120-A2	M14	120	21	40	14	12
P0200.140-130-A2	M14	130	21	40	14	12
P0200.140-140-A2	M14	140	21	40	14	12
P0200.140-150-A2	M14	150	21	40	14	12
P0200.140-160-A2	M14	160	21	40	14	12
P0200.140-170-A2	M14	170	21	40	14	12
P0200.140-180-A2	M14	180	21	40	14	12
P0200.140-190-A2	M14	190	21	40	14	12
P0200.140-200-A2	M14	200	21	40	14	12
P0200.160-020-A2	M16	20	24	-	16	14
P0200.160-025-A2	M16	25	24	-	16	14
P0200.160-030-A2	M16	30	24	-	16	14
P0200.160-035-A2	M16	35	24	-	16	14
P0200.160-040-A2	M16	40	24	-	16	14
P0200.160-045-A2	M16	45	24	-	16	14
P0200.160-050-A2	M16	50	24	44	16	14
P0200.160-055-A2	M16	55	24	44	16	14
P0200.160-060-A2	M16	60	24	44	16	14
P0200.160-065-A2	M16	65	24	44	16	14
P0200.160-070-A2	M16	70	24	44	16	14
P0200.016-080-A2	M16	80	24	44	16	14
P0200.160-090-A2	M16	90	24	44	16	14
P0200.160-100-A2	M16	100	24	44	16	14
P0200.160-110-A2	M16	110	24	44	16	14
P0200.160-120-A2	M16	120	24	44	16	14
P0200.160-130-A2	M16	130	24	44	16	14
P0200.160-140-A2	M16	140	24	44	16	14
P0200.160-150-A2	M16	150	24	44	16	14
P0200.160-160-A2	M16	160	24	44	16	14
P0200.160-170-A2	M16	170	24	44	16	14
P0200.160-180-A2	M16	180	24	44	16	14
P0200.160-190-A2	M16	190	24	44	16	14
P0200.160-200-A2	M16	200	24	44	16	14
P0200.180-030-A2	M18	30	27	-	18	14
P0200.180-035-A2	M18	35	27	-	18	14
P0200.180-040-A2	M18	40	27	-	18	14
P0200.180-045-A2	M18	45	27	-	18	14
P0200.180-050-A2	M18	50	27	48	18	14
P0200.180-055-A2	M18	55	27	48	18	14
P0200.180-060-A2	M18	60	27	48	18	14
P0200.180-065-A2	M18	65	27	48	18	14
P0200.180-070-A2	M18	70	27	48	18	14
P0200.180-075-A2	M18	75	27	48	18	14
P0200.180-080-A2	M18	80	27	48	18	14
P0200.180-090-A2	M18	90	27	48	18	14
P0200.180-100-A2	M18	100	27	48	18	14
P0200.180-110-A2	M18	110	27	48	18	14
P0200.180-120-A2	M18	120	27	48	18	14
P0200.180-130-A2	M18	130	27	48	18	14
P0200.180-140-A2	M18	140	27	48	18	14
P0200.180-150-A2	M18	150	27	48	18	14
P0200.180-160-A2	M18	160	27	48	18	14
P0200.180-170-A2	M18	170	27	48	18	14
P0200.180-180-A2	M18	180	27	48	18	14
P0200.180-190-A2	M18	190	27	48	18	14
P0200.180-200-A2	M18	200	27	48	18	14
P0200.200-030-A2	M20	30	30	-	20	17

Order No.	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	h	A/F
P0200.200-035-A2	M20	35	30	-	20	17
P0200.200-040-A2	M20	40	30	-	20	17
P0200.200-045-A2	M20	45	30	-	20	17
P0200.200-050-A2	M20	50	30	-	20	17
P0200.200-055-A2	M20	55	30	52	20	17
P0200.200-060-A2	M20	60	30	52	20	17
P0200.200-065-A2	M20	65	30	52	20	17
P0200.200-070-A2	M20	70	30	52	20	17
P0200.200-080-A2	M20	80	30	52	20	17
P0200.200-090-A2	M20	90	30	52	20	17
P0200.200-100-A2	M20	100	30	52	20	17
P0200.200-110-A2	M20	110	30	52	20	17
P0200.200-120-A2	M20	120	30	52	20	17
P0200.200-130-A2	M20	130	30	52	20	17
P0200.200-140-A2	M20	140	30	52	20	17
P0200.200-150-A2	M20	150	30	52	20	17
P0200.200-160-A2	M20	160	30	52	20	17
P0200.200-170-A2	M20	170	30	52	20	17
P0200.200-180-A2	M20	180	30	52	20	17
P0200.200-190-A2	M20	190	30	52	20	17
P0200.200-200-A2	M20	200	30	52	20	17
P0200.240-040-A2	M24	40	36	-	24	19
P0200.240-045-A2	M24	45	36	-	24	19
P0200.240-050-A2	M24	50	36	-	24	19
P0200.240-055-A2	M24	55	36	-	24	19
P0200.240-060-A2	M24	60	36	-	24	19
P0200.240-065-A2	M24	65	36	60	24	19
P0200.240-070-A2	M24	70	36	60	24	19
P0200.240-080-A2	M24	80	36	60	24	19
P0200.240-090-A2	M24	90	36	60	24	19
P0200.240-100-A2	M24	100	36	60	24	19
P0200.240-110-A2	M24	110	36	60	24	19
P0200.240-120-A2	M24	120	36	60	24	19
P0200.240-130-A2	M24	130	36	60	24	19
P0200.240-140-A2	M24	140	36	60	24	19
P0200.240-150-A2	M24	150	36	60	24	19
P0200.240-160-A2	M24	160	36	60	24	19
P0200.240-170-A2	M24	170	36	60	24	19
P0200.240-180-A2	M24	180	36	60	24	19
P0200.240-190-A2	M24	190	36	60	24	19
P0200.240-200-A2	M24	200	36	60	24	19
P0200.270-050-A2	M27	50	40	-	27	19
P0200.270-055-A2	M27	55	40	-	27	19
P0200.270-060-A2	M27	60	40	-	27	19
P0200.270-065-A2	M27	65	40	-	27	19
P0200.270-070-A2	M27	70	40	66	27	19
P0200.270-080-A2	M27	80	40	66	27	19
P0200.270-090-A2	M27	90	40	66	27	19
P0200.270-100-A2	M27	100	40	66	27	19
P0200.270-110-A2	M27	110	40	66	27	19
P0200.270-120-A2	M27	120	40	66	27	19
P0200.270-130-A2	M27	130	40	66	27	19
P0200.270-140-A2	M27	140	40	66	27	19
P0200.270-150-A2	M27	150	40	66	27	19
P0200.270-160-A2	M27	160	40	66	27	19
P0200.270-170-A2	M27	170	40	66	27	19
P0200.270-180-A2	M27	180	40	66	27	19
P0200.270-190-A2	M27	190	40	66	27	19
P0200.270-200-A2	M27	200	40	66	27	19

Order No.	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	h	A/F
P0200.300-050-A2	M30	50	45	-	30	22
P0200.300-055-A2	M30	55	45	-	30	22
P0200.300-060-A2	M30	60	45	-	30	22
P0200.300-065-A2	M30	65	45	-	30	22
P0200.300-070-A2	M30	70	45	-	30	22
P0200.300-080-A2	M30	80	45	72	30	22
P0200.300-090-A2	M30	90	45	72	30	22
P0200.300-100-A2	M30	100	45	72	30	22
P0200.300-110-A2	M30	110	45	72	30	22
P0200.300-120-A2	M30	120	45	72	30	22
P0200.300-130-A2	M30	130	45	72	30	22
P0200.300-140-A2	M30	140	45	72	30	22
P0200.300-150-A2	M30	150	45	72	30	22
P0200.300-160-A2	M30	160	45	72	30	22
P0200.300-170-A2	M30	170	45	72	30	22
P0200.300-180-A2	M30	180	45	72	30	22
P0200.300-190-A2	M30	190	45	72	30	22
P0200.300-200-A2	M30	200	45	72	30	22